


VERGLEICH ALTER UND NEUER ARMHALTER		
 <p>3,5 cm</p>	 <p>3 cm</p>	<p><b>BILD LINKS:</b> Alter Armhalter- Stift 35 mm- mit Ring Beilage</p> <p><b>BILD RECHTS:</b> Neuer Armhalter- Stift 30 mm- ohne Ring Beilage</p> <p><b>ARTIKELNUMMERN:</b> 04.647.8019M 04.647.9006 04.647.9016</p>
		<p>Bei dem Tausch von Gelenkarmen ist bei einer bestehenden Markise PALMA bei älteren Modellen auf die Länge des Zapfens des Fallstangenhalters zu achten. Ist bei dem zu tauschenden Modell der Zapfen 3,5 cm lang muss eine Kunststoff Scheibe oben beigelegt werden (wie bei dem demontierten Gelenkarm). Sollten jene Beilage der demontierten Arme nicht mehr vorhanden sein, so sind neue dem Ersatzgelenkarm beigelegt.</p> <p>Bei einer Zapfen Länge von 3 cm des Fallstangenhalters sind keine Kunststoffscheiben beizulegen.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Beim Tausch der Gelenkarme sind immer beide Gelenkarme zu tauschen!</p> <p><b>ARTIKELNUMMERN:</b> 04.680.schw 04.680.weiß</p>

PALMA ALTER ARMHALTER	
	<p>Eingebaute alte Variante mit Beilagscheibe.</p>

Weitere Informationen wie Leistungserklärung etc. finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage unter [WWW.VALETТА.AT](http://WWW.VALETТА.AT)

